

Certificado de Conformidad

Este documento certifica que el Sistema de Gestión de Calidad de:

MARCO PERUANA S.A.

Of. Principal

Av. Saenz Peña, 1439

Callao

Peru

(CON INSTALACIONES ADICIONALES ENUMERADAS EN EL ANEXO ADJUNTO)

ha sido evaluado por ABS Quality Evaluations, Inc. y considerado conforme con los requisitos establecidos por:

ISO 9001:2015

El Sistema de Gestión de Calidad es aplicable a:

SALES, MANUFACTURING, TECHNICAL SUPPORT, MAINTENANCE, REPAIR, AND
INSTALLATION OF HYDRAULIC EQUIPMENT AND SPARE PARTS, HOSES AND
CONNECTIONS, LUBRICATION SYSTEMS, OIL ANALYSIS LABORATORY, GREASES AND
DIESEL FOR THE MARITIME, MINING AND INDUSTRIAL SECTORS.

VENTA, FABRICACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E
INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS OLEOHIDRÁULICOS, MANGUERAS Y
CONEXIONES, SISTEMAS DE LUBRICACIÓN, LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ACEITE,
GRASAS Y DIESEL AL SECTOR MARÍTIMO, MINERO E INDUSTRIAL

Número de Certificado: **46328**
Fecha de certificación: **04 NOV 2023**
Fecha efectiva: **18 FEB 2026**
Fecha de expiración: **27 OCT 2026**
Fecha de revisión: **18 FEB 2026**



Dominic Townsend, President



La validez de este certificado está sujeta a que la organización mantenga su sistema de acuerdo con los requisitos para la certificación del sistema de gestión de ABS Quality Evaluations, Inc. 1701 City Plaza Dr Spring, TX 77389 USA. Y esta supeditada a la pronta notificación por escrito a ABS Quality Evaluations, Inc. de cambios significativos en el sistema de gestión o sus componentes. La validez puede confirmarse accediendo al sitio web (www.abs-qe.com) o escaneando el código de la derecha con un teléfono inteligente. En el caso de los certificados emitidos en la República Popular China, la información también puede verificarse en el sitio web de la Administración de Certificación y Acreditación de la República Popular China (www.cnca.gov.cn).

El certificado sigue siendo propiedad de ABS Quality Evaluations, Inc. a quien debe devolverse cuando se solicite.
Copyright as of the Effective Date, ABS Quality Evaluations, Inc., All rights reserved. Rev1



ISO 9001:2015

Certificado de Conformidad

ANEXO

Número de Certificado: 46328

MARCO PERUANA S.A.

En los sitios listados

SITIO	ACTIVIDAD DEL SITIO	DIRECCIÓN
MARCO PERUANA S.A. Of. Principal	Gestión del SGC, Venta, Fabricación, Asistencia Técnica, Mantenimiento, Reparación e Instalación de Equipos y Repuestos Oleohidráulicos, Mangueras y Conexiones y Sistemas de Lubricación al sector marítimo, minero e Industrial.	Av. Saenz Peña, 1439, Callao, Peru
MARCO PERUANA S.A. Sede Arequipa	Almacén e Hidráulica.	CA Jacinto Ibañez 315 Of A 111 , Arequipa, Peru
MARCO PERUANA S.A. Sede Chimbote	Almacén e Hidráulica	Av. Enrique Meiggs, 1209 - Esquina Jr. Moquegua , 043 Ancash, Peru
MARCO PERUANA S.A. Sede Ilo	Almacén e Hidráulica	Urb. Sta Rosa Nro 112 A , Ilo, Peru
MARCO PERUANA S.A. Laboratorio Trujillo	Laboratorio.	Av. Chan Chan 105, Urb. Alameda, Huanchaco, , Trujillo, Peru

La validez de este certificado está sujeta a que la organización mantenga su sistema de acuerdo con los requisitos para la certificación del sistema de gestión de ABS Quality Evaluations, Inc. 1701 City Plaza Dr Spring, TX 77389 USA. Y esta supeditada a la pronta notificación por escrito a ABS Quality Evaluations, Inc. de cambios significativos en el sistema de gestión o sus componentes. La validez puede confirmarse accediendo al sitio web (www.abs-qe.com) o escaneando el código de la derecha con un teléfono inteligente. En el caso de los certificados emitidos en la República Popular China, la información también puede verificarse en el sitio web de la Administración de Certificación y Acreditación de la República Popular China (www.cnca.gov.cn).

El certificado sigue siendo propiedad de ABS Quality Evaluations, Inc. a quien debe devolverse cuando se solicite.
Copyright as of the Effective Date, ABS Quality Evaluations, Inc., All rights reserved. Rev1

